

SOLO®

MASTER 466 Evolution

Návod na obsluhu

Prosíme odložte si žltý reklamačný lístok, nájdete v kartóne, pre prípad reklamácie!!!!

**Uskladnenie:
Pozor pred mrazom!!!!
Doporučená teplota uskladnenia nad 10°C.**

Varovanie!

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu.

Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným odporúčaniam!

Motorový rosič 466



Návod na obsluhu

Originál

 **Pozor!** Pred prvým použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a dodržiavajte bezpečnostné predpisy!

Aby ste si udržali výkon svojho rosiča po dlhú dobu, mali by ste starostlivo dodržiavať pokyny na obsluhu a údržbu.

Ak máte ďalšie otázky po prečítaní týchto pokynov na použitie, váš predajca SOLO vám rád pomôže.

 Systém zapáľovania tohto stroja generuje počas prevádzky elektromagnetické pole. Toto pole môže za určitých podmienok ovplyvniť spôsob práce kardiostimulátorov. Osoby s kardiostimulátorm sa pred použitím tohto zariadenia musia poradiť so svojím lekárom a výrobcom kardiostimulátora.

Informácie o zložkách (VO (EG) Nr.1907 / 2006 „REACH“) nájdete na našej domovskej stránke: <https://de.solo.global/de/content/12-service>

Balenie a likvidácia

Pôvodný obal uschovajte, aby ste ho v prípade posielania alebo prepravy chránili pred poškodením pri preprave. Ak obalový materiál už nepotrebuje, musí sa zlikvidovať v súlade s miestnymi predpismi.

Obalové materiály vyrobené z kartónu sú suroviny, a preto sa môžu znova použiť alebo sa môžu vrátiť do recyklácie surovín.

Po vypršaní prevádzkovej schopnosti musí byť zariadenie náležite zlikvidované v súlade s miestnymi predpismi.

SOLO KLEINMOTOREN GmbH
Industriestraße 9, 71069 Sindelfingen, Germany

Sprühgerät / Mist Blower

a	Typ: 466	m _{net} = 10,1 kg
	model: 46603	m _{total} = 25,1 kg
b	SN: xxxxx	tank volume = 14 l
Gehnehmigungsnummer e1*2016/1628*2016/1628SHB3/P*0181*00		
c	Baujahr / date of production: mm/jjjj	



a: Typové označenie

b: sériové číslo

c: rok výroby

Symboly

Na zariadení a v tomto návode na použitie sa používajú nasledujúce symboly:



Pred uvedením do prevádzky a pred všetkými údržbovými, montážnymi a čistiacimi prácami si pozorne prečítajte pokyny



Pri manipulácii s rosičom buďte obzvlášť opatrný



Noste vhodný ochranný odev



Aby sa predišlo poškodeniu sluchu, musia sa nosiť vhodné osobné zvukové izolačné zariadenia (napríklad ochrana sluchu, špunty do uší, atď.).

Chráňte svoju tvár a oči tvárovou maskou alebo inou ochranou - ochranné okuliare.



Pri práci so zariadením a na ňom neste ochranné rukavice



Pri používaní látok ohrozujúcich zdravie používajte ochranu dýchacích ciest



Benzín je vysoko horľavý.



Rosič a palivovú plniaci nádobu chráňte pred otvoreným ohňom



Fajčenie je zakázané v blízkosti motora a miesta tankovania!



V pracovnej oblasti (15 m) rosiča sa nesmie nachádzať žiadna iná osoba



Vypnite motor



Prevádzka sýčiča je otvorená a teplý štart



Sýčičový ventil čiastočne otvorený - zahrevacia fáza



Sýčičová klapka jezatvorená, nastavenie studeného štartu

V záujme neustáleho rozvoja našich zariadení si musíme vyhradziť zmeny v rozsahu dodávky, pokiaľ ide o tvar, technológiu a vybavenie.

Žiadame vás, aby ste pochopili, že z informácií a ilustrácií v tejto príručke nevyplývajú žiadne nároky.

Obsah		1. Dielenský servis, náhradné diely
	Strana	
1. Servis, náhradné diely	3	
1.1 Údržba a opravy	3	
1.2 Časti	3	
2. Záruka	4	
3. Spotrebne diely	4	
4. Bezpečnostné predpisy	4	
4.1 Zamýšľané použitie / oblasti použitia	4	
4.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny	5	
4.3 Osobné ochranné prostriedky pre Vašu bezpečnosť	5	
4.4 Pracovné pokyny	5	
4.5 Nezrovnalosti, prerusenia, nehody	6	
4.6 Bezpečná manipulácia s rosičom	6	
4.7 Ochrana životného prostredia.....	6	
5. Dôležité komponenty	7	
6. Nainštalujte striekacie zariadenie	8	
7. Nastavenie stúpačiek.....	8	
8. Informácie o tankovaní	9	
9. Naplňte postrekovú látku	9	
zapnite motor / vypnite motor	10	
10. Štartovanie motora / vypnutie motora.....	10	
11. Pracovné pokyny.....	11	
11.1 Aplikácia striekaním.....	11	
11.2 Striekanie.....	11	
11.3 Zostávajúce množstvo postreku.....	12	
11.4 Preverenie množstva postrekovej látky.....	12	
11.5 Vyprázdnite nádobu na vývar a vyčistite ju.....	12	
12. Údržba a starostlivosť.....	13	
12.1 Zapaločacia sviečka.....	13	
12.2 Údržba vzduchového filtra.....	13	
12.3 Nastavenie karburátora.....	14	
12.4 Ukončenie prevádzky, uskladnenie a preprava.....	14	
13. Plán údržby	15	
14. Technické údaje	16	

Údržba a opravy

Údržba a oprava moderných zariadení a ich zostáv súvisiacich s bezpečnosťou si vyžaduje kvalifikovaný odborný výcvik a dielňu vybavenú špeciálnymi nástrojmi a testovacími zariadeniami. Výrobca preto odporúča, aby všetky práce, ktoré nie sú uvedené v tomto návode, vykonával odborný servis. Špecialista má potrebné školenie, skúsenosti a vybavenie, aby vám poskytol najlepšie riešenie a pomôže vám s radosťou ako konáť ďalej.

Náhradné diely

Spoľahlivá prevádzka a bezpečnosť vášho zariadenia tiež závisí od kvality použitých náhradných dielov. Používajte iba originálne náhradné diely. Iba originálne diely pochádzajú z výroby zariadenia, a preto zaručujú najvyššiu možnú kvalitu materiálu, rozmerovú presnosť, funkciu a bezpečnosť. Originálne náhradné diely a príslušenstvo môžete získať od špecializovaného predajcu. Má tiež potrebné zoznamy náhradných dielov na určenie požadovaných objednávacích čísel náhradných dielov a je neustále informovaný o podrobnych vylepšeniach a inováciach v sortimente náhradných dielov. Vezmite prosím na vedomie, že záručný servis nie je možný, ak sa nepoužívajú originálne diely.

2. Garancie

Výrobca zaručuje výbornú kvalitu a preberá náklady na opravu výmenou chybných častí v prípade vecných alebo výrobných chýb, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe po dátume predaja. Upozorňujeme, že v niektorých krajinách platia osobitné záručné podmienky. Ak máte pochybnosti, obráťte sa na svojho predajcu. Ako predajca produktu je zodpovedný za záruku. Žiadame vás, aby ste pochopili, že za tieto príčiny škôd nemožno poskytnúť žiadnu záruku:

- Nedodržanie pokynov na použitie.
- Nevykonanie nevyhnutných údržbárskych a čistiacich prác.
- Poškodenie v dôsledku nesprávneho nastavenia karburátora.
- Používanie pri bežnom opotrebovaní.
- Zrejmé preťaženie v dôsledku pokračujúceho prekračovania maximálneho výkonu.
- Používanie neschválených pracovných nástrojov.
- Používanie násilia, nesprávneho zaobchádzania, zneužívania alebo nehody.
- Poškodenie prehriatím v dôsledku znečistenia krytu ventilátora.
- Neoprávnené zmeny na zariadení.
- Zásahy nekvalifikovanými osobami alebo nesprávne pokusy o opravu.
- Používanie nevhodných náhradných dielov alebo neoriginálnych dielov, pokiaľ spôsobili poškodenie.
- Používanie nevhodných alebo prekrývajúcich sa prevádzkových materiálov.
- Škody, ktoré možno pripisať prevádzkovým podmienkam z prenájmu.

Čistiace, údržbárske a nastavovacie práce sa nepovažujú za záruku.

Všetky záručné práce musí vykonávať špecializovaný predajca autorizovaný výrobcom.

3. Spotrebne diely

Rôzne komponenty podliehajú opotrebovaniu alebo normálnemu opotrebovaniu a možno bude potrebné ich včas vymeniť.

Záruka na výrobcu sa nevzťahuje na tieto opotrebované diely:

- Vzduchový filter
- Palivový filter
- Všetky gumené časti, ktoré prichádzajú do styku s palivom a striekajúcimi látkami
- zapaľovacia sviečka
- štartér

4. Bezpečnosť

4.1 Zamýšľané použitie / oblasti použitia

Motorový rosič sa môže používať iba na aplikáciu schválených pesticídov, pesticídov a prostriedkov na ničenie buriny, ktoré sú schválené vnútrostátnym schvaľovacím orgánom, ako aj na tekuté hnojivá, ktoré sú k dispozícii od autorizovaných špecializovaných predajcov, a na použitie aplikácie čistej vody.

Dodržiavajte pokyny výrobcov postrekovacích prostriedkov.

Odporučame používať iba postrekovacie prostriedky schválené BVL (Spolkový úrad pre ochranu spotrebiteľa a bezpečnosť potravín v Nemecku). Na všetky ostatné účely, ako je striekanie farieb alebo použitie iných prostriedkov, ako sú uvedené výšie, prístroj sa nesmie používať.

Predovšetkým sa nesmú používať žiadne agresívne, kyslé alebo rozpúšťadlo obsahujúce kvapaliny, dezinfekčné prostriedky a impregnačné prostriedky alebo horľavé látky.

Aplikačná dávka závisí v určitých medziach od polohy rozprášovacej trubice. Ak stúpajúca trubica smerom hore vytvára počas prevádzky uhol väčší ako 30° v horizontále, musí sa použiť čerpadlo na kvapalinu, ktoré je k dispozícii ako špeciálne príslušenstvo.

Oblasti použitia zariadenia podľa schválenia sú:

poľnohospodárstvo, pestovanie zeleniny, pestovanie ovocia, trávne porasty, vinohradníctvo, chmel', škôlky, lesníctvo a pestovanie okrasných rastlín

Motorový postrekovač používať iba na také účely, **pre ktoré je určený**.

Počas práce sa musia dodržiavať bezpečnostné pokyny.

4.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny

Z dôvodov prepravy sa rosič dodáva čiastočne rozobratý a musí byť poskladaný pred prvým uvedením do prevádzky.

Rosič sa môže používať iba v kompletnom stave.



Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte ho na bezpečnom mieste.
Návod na použitie musí byť vždy na mieste použitia rosiča a musí byť vždy k dispozícii.

Prví používateľia by mali byť poučení predajcom alebo odborníkom. Zanedbanie bezpečnostných pokynov môže byť životu nebezpečné. Taktiež dodržiavajte predpisy profesijných združení o prevencii úrazov.

Každý, kto nerešpektuje bezpečnostné pokyny, pokyny na použitie alebo údržbu, je zodpovedný za všetky škody a následné škody, ktoré tým vzniknú. Zariadenie sa môže používať, iba ak je v prevádzkovo bezpečnom stave. Pred každým použitím sa musí skontrolovať. Prevádzkovateľ- obsluha zodpovedá za osoby v pracovnej oblasti rosiča.



Pracujte iba v dobrej fyzickej pohode, oddýchnutý a zdravý, tiež únavu alebo choroba vedie k nedbanlivosti. Všetky práce vykonávajte pokojne a opatrne.

- Nikdy nepracujte pod vplyvom alkoholu, drogami alebo inými látkami, ktoré by mohli ovplyvniť vašu schopnosť reagovať..
- Osoby mladšie ako 18 rokov môžu s týmto zariadením pracovať iba pod dohľadom.
- Vzduchový prúd má veľmi vysokú výstupnú rýchlosť, a preto sa nikdy nesmie zameriavať na ľudí alebo zvieratá.
- Tento prístroj je možné zapožičať alebo previesť iba osobám, ktoré sú oboznámené s týmto typom, jeho prevádzkou a návodom na použitie. Vždy dajte aj návod na použitie.
- Na prístroji sa nesmú vykonávať žiadne zmeny, pretože by to mohlo narušiť bezpečnosť a predstavovať riziko nehody a poškodenie zranenia!

4.3 Osobné ochranné pomôcky pre vašu bezpečnosť



Pri používaní tohto rosiča neste vhodný odev a ochranné vybavenie.

Musí sa nosiť vhodný ochranný odev, ktorý chráni všetky časti tela (ochrana rúk, ochrana hlavy, ochrana chodidel, ochrana tela (napr. gumená zásterka), v prípade potreby ochrana dýchania). Oblečenie by malo byť funkčné, t.j. byť tesné, ale nesmie byť prekážkou.

Nenoste šatku, kravatu, šperky alebo iný odev, ktorý sa môže zachytiť v kríkoch alebo v vetvách.

- Noste robustnú obuv s protišmykovou podrážkou.



Noste ochranné rukavice s protišmykovým povrchom..



Používajte osobnú ochranu sluchu (napríklad ochranu sluchu, kapsuly, voskovanú bavlnu atď.) a ochranu tváre (napr. bezpečnostné okuliare), aby ste chránili pred postrekovými prostriedkami a silne vymrštenými predmetmi.).



Pri práci v hustej, vysokej populácii rastlín, v skleníkoch, v dutinách alebo v priekopách a pri používaní nebezpečných postrekov vždy používajte respirátor.

- Ihneď vymeňte pracovný odev nasiaknutý postrekom alebo palivom.
- Pracovné odevy pravidelne perte.

4.4 Pracovné pokyny

- Hneď ako motor beží, rosič vytvára toxické výfukové plyny, ktoré môžu byť neviditeľné a bez zápacu. S rosičom nikdy nepracujte v uzavretých priestoroch. Počas práce vždy zabezpečte dostatočnú výmenu vzduchu v uzavretých priestoroch, v dutinách alebo v priekopách.
- V okruhu 15 m nie sú povolené žiadne iné osoby.
- Udržujte ľudí a zvieratá mimo pracovného priestoru. Nikdy nestriejakajte na iné osoby, zvieratá a predmety, ktoré by sa mohli zraniť a poškodiť. Majte na pamäti, že vysoká rýchlosť výstupu na striekacej trubici môže tiež hŕdzať predmety a stať sa zdrojom nebezpečenstva. Používateľ je zodpovedný za všetky nebezpečenstvá alebo nehody, ktoré môžu vzniknúť iným osobám a ich majetku.
- Nikdy nepracujte na nestabilných povrchoch. Kvôli zvýšenému riziku zakopnutia o prekážky, ako sú pne, korene, priekopy a podobne. Dávajte pozor.
- Pri práci na svahoch buďte zvlášť opatrný.
- Nikdy sa nedotýkajte horúceho výfuku.

4.5 Nezrovnalosti, poruchy, nehody

V prípade nezrovnalostí, únikov, rozpoznateľných poškodení alebo obmedzenej funkčnosti nezačínamejte pracovať, ale nechajte zariadenie skontrolovať v odbornom servise.

V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí, netesností alebo porúch počas prevádzky sa musí prístroj okamžite vypnúť a okamžite odstaviť. Prístroj sa smie znova používať iba vtedy, ak bol skontrolovaný v odbornom servise a bola odstránená príčina poruchy.

- V prípade vážnych porúch alebo nehôd počas prevádzky, ako je dym na zariadení, silný zápach zo zariadenia alebo tvorba plameňa, musí byť zariadenie okamžite odstavené a musí byť dodržaná bezpečná vzdialenosť. V prípade požiaru musí byť okamžite privolaná pomoc - hasič.


4.6 Bezpečná manipulácia s rozprašovacími prostriedkami

- Zabráňte kontaminácii životného prostredia, vodovodnej siete a / alebo kanalizácie striekajúcimi a čistiacimi prostriedkami! Musia sa používať vhodné postupy a zberné nádoby, aby sa zabezpečilo, že pri miešaní, plnení, nanášaní, vyprázdrovaní, čistení, údržbe a preprave nedochádzalo k žiadnej kontaminácii.
- Pesticídy a čistiace prostriedky sa za žiadnych okolností, a to ani pri odsávaní počas plnenia, nesmú dostať do vodovodnej siete, privádzať do verejnej kanalizácie, šíriť sa v pustinách, privádzať do prírodnej vody alebo likvidovať s domových odpadoch. Postrekovacie prostriedky a čistiace prostriedky alebo zvyšky postrekových prostriedkov a čistiacich prostriedkov vždy zhromažďujte vo vhodnej nádobe a odovzdajte ich na zberných miestach pre domáce chemikálie. Informácie o zberných miestach pre chemikálie pre domácnosť možno získať od mestskej správy.
- Vyvarujte sa priameho kontaktu s postrekom. V prípade kontaktu s postrekovými prostriedkami, ktoré ohrozujú zdravie, postihnuté časti tela okamžite opláchnnite veľkým množstvom vody, okamžite vymeňte odev nasiaknutý postrekom, okamžite vyhľadajte lekára.
- Ak sa v práci cítite zle alebo ak ste príliš unavení, okamžite prestaňte pracovať. Ak tento stav pretrváva, okamžite vyhľadajte lekára..
- Nikdy nedovoľte deťom alebo osobám, ktoré nie sú oboznámené s manipuláciou s rosičmi, pracovať s ním.
- Pri výmene postrekového média sa musí vyčistiť nádrž na postrekovacie médium a všetky časti, ktoré nesú rozprašovacie médium. Po vyčistení rozprašovacej nádrže a pred naplnením nového prostriedku používajte rosič iba s čistou vodou, aby ste vypláchli zvyšky z postrekovej nádrže a hadíc. Tým sa zabráni akýmkoľvek chemickým reakciám.
- Nepracujte v uzavretých priestoroch - hrozí nebezpečenstvo otravy postrekom. Zariadenia na ochranu rastlín môžu napr. v skleníkoch používať iba vtedy, ak je zabezpečené dostatočné vetranie. Ošetrované skleníky musia byť označené. Odporúča sa znova vstúpiť iba po dôkladnom vyvetraní.
- Na konci práce zariadenie podľa kap. 12.4 pripravte na uskladnenie, dôkladne si umyte tvár a ruky mydlom a vodou, odložte pracovný odev a pravidelne ho vyperte. Zostávajúce zvyšky rozprašovacieho prostriedku môžu viesť ku korózii a tým k poškodeniu zariadenia. Osobitná pozornosť sa venuje opotrebitelným dielom, ako sú hadice, filtre a tesnenia.
-

4.7 Životné prostredie

- **Starajte sa o svoje prostredie!**
- Venujte pozornosť ľuďom a zvieratám, ktoré môžu byť v pracovnej oblasti!
- Majte na pamäti, že hluk je tiež nepríjemný pre životné prostredie. Ak je to potrebné, dodržujte doby odpočinku, ktoré sa môžu lísiť v závislosti od miesta výkonu.
- Zabráňte kontaminácii životného prostredia, vodovodnej siete a / alebo kanalizácie striekaním, čistiacim prostriedkom, palivom a olejom! Vhodné postupy a zberné nádoby zabezpečujú, že pri miešaní, plnení, používaní, vyprázdrovaní a doplňovaní paliva, čistení, udržiavaní a preprave nedochádza ku kontaminácii. Pri nanášaní postrekovacieho prostriedku sa musia prijať vhodné opatrenia a postupy, aby sa zabezpečilo neúmyselné uvoľnenie do iných oblastí, a je minimalizované a aby sa zabránilo úniku do životného prostredia.

5. Dôležité diely popis



- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. Veko nádoby / plniaci kôš so sitom | 11. Primer |
| 2. Nádrž na roztok | 12. Popruh-click uzáver |
| 3. Vypúšťací otvor | 13. Prepúšťací kohútik |
| 4. Zapaľovacia sviečka | 14. Striekačka rúra |
| 5. Nastavenie karburátora | 15. Rozprašovacia tryska |
| 6. Tlmič | 16. Dávkovacie teliesko |
| 7. Štartovacia rukoväť | 17. Páčka plynu |
| 8. Kryt vzduchového filtra | 18. Široký rozsah - tryska |
| 9. Uzáver palivovej nádrže | 19. Zastavenie Spínač |
| 10. Štartovacia klapka (Choke) | 20. Palivový prieduch |


- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 11. Primer | 12. Popruh-click uzáver |
| 13. Prepúšťací kohútik | 14. Striekačka rúra |
| 15. Rozprašovacia tryska | 16. Dávkovacie teliesko |
| 16. Dávkovacie teliesko | 17. Páčka plynu |
| 17. Páčka plynu | 18. Široký rozsah - tryska |
| 18. Široký rozsah - tryska | 19. Zastavenie Spínač |
| 19. Zastavenie Spínač | 20. Palivový prieduch |

6. Namontujte striekacie zariadenie




Zariadenie musí byť správne zostavené pred prvým uvedením do prevádzky.

Fig. 2



Pripojte striekacie zariadenie k zariadeniu v poradí inštalácie (a - d).

Fig. 3



Rozdeľovač (a) dúchadla je už v skrinke dúchadla pripojený pomocou dvoch skrutiek (a). Dávajte pozor na malú mobilitu v upevňovaní vlnitej hadice (b) nasadte rozdeľovač ventilátora a upevnite ho svorkou (b').


Rukoväť (c) položte na striekaciu trubicu (d) a zaskrutkujte ju do požadovanej polohy.

Striekaciu trubicu (d) s vtlačenou rotačnou objímkou vložte do zvlnenej hadice (b) až na doraz, zacvaknite ju na miesto a upevnite ju svorkou (d').

Postrekovaciu trysku (obr. 1, poz. 15) umiestnite na rozprášovaciu trubicu (kolmo na rukoväť) a pripojte ju.

Hadicu na kvapalinu (2-dielna) pevne pritlačte na vsuvky na rukoväti a na rozprášovaciu trysku. Upevnite na vlnovitú trubicu.

Fig. 4



Skontrolujte pripojenia hadicových skrutiek na uzaváracom ventile, v prípade potreby dotiahnite prevlečné matice.

Zatvorte uzavárací ventil, napľňte a skontrolujte, či nie je netesný.


Poznámka:

Hadica na striekanie vo zvlnenej hadici sa dá otočiť / otočiť pomocou rukoväte. Uistite sa, že nie sú uvoľnené alebo zauzlené žiadne pripojenia hadíc alebo káblor.

7. Nastavenie popruhov



Fig. 5



Vezmite rosič na chrbát a zacvaknite stúpačky do západky na oboch stranách.

Ramenné popruhy je možné pomocou zvieracích posúvačov nastaviť na požadovanú dĺžku.

Stúpačky sú utiahnuté zatiahnutím oboch koncov pásu. (A)

Stúpačky sa znova uvoľnia zdvihnutím dvoch upínacích posúvačov. (B)

Poznámka:

Stúpačky musia byť nastavené tak, aby zadná doska spočívala pevne a bezpečne na chrbe obsluhy.

8. Informácie o palive



Motor vášho motorového postrekovača je vysokovýkonný dvojtaktný motor a musí sa prevádzkovať so zmesou palivového oleja alebo so zmiešanými špeciálnymi palivami pre dvojtaktné motory, ktoré sú k dispozícii u špecializovaných predajcov.

Palivová zmes sa musí skladať z týchto komponentov:

- Bezolovnatý naturálny benzín alebo bezolovnatý prémiový benzín (oktánové číslo <92 RON)
- Značkový dvojtaktný motorový olej, ktorý spĺňa normy ISO-L-EGD alebo JASO FD

Odporučanie:

Používajte „motorový olej SOLO Profi 2T“ v pomere olej: benzín 1:50 (2%).

Neskladujte palivovú zmes dlhšie ako 3 týždne.

Tabuľka miešania pre palivovú zmes:

Pomer miešania paliva: benzín = 1:50 (2%)	
Značkový 2-taktný olej	Benzín
20 ml	1 l
40 ml	2 l
100 ml	5 l
200 ml	10 l

Namiesto vlastnej palivovej zmesi je možné použiť aj vopred zmiešané špeciálne palivové zmesi pre dvojtaktné motory, ktoré sú k dispozícii u špecializovaných predajcov.

Odporučanie:

Použite špeciálnu palivovú zmes značky „Aspen 2-takt“. Musia sa ale dodržať informácie výrobcu špeciálneho paliva.

- Fajčenie a otvorený oheň nie sú dovolené!
- Pred dopĺňaním paliva nechajte stroj vychladnúť.
- Palivá môžu obsahovať látky podobné rozpúšťadlám. Vyvarujte sa kontaktu pokožky a očí s výrobkami z minerálnych olejov. Pri tankovaní používajte rukavice. Ochranný odev vymieňajte a čistite častejšie. Nevdychujte výparu z paliva.
- Nevylievajte palivo ani olej. Ak sa palivo alebo olej vyleje, okamžite vyčistite postrekovač. Nedovoľte, aby palivo prišlo do kontaktu s odevom. Ak sa palivo dostane na odev, okamžite vymeňte odev.
- Zabezpečte, aby sa do zeme nedostalo žiadne palivo alebo olej (ochrana životného prostredia). Použite vhodnú podložku.

Neplňte palivo v uzavretých miestnostiach. Výparu paliva sa zhromažďujú na podlahe (riziko výbuchu).

Palivo a olej prepravujte a skladujte iba v schválených a označených nádobách.

Palivo a olej uchovávajte mimo dosahu detí. Pri práci sa uistite, že výfukové plyny z motora nevdychujete. Používanie motorového postrekovača v uzavretých priestoroch je zakázané.

Zaobchádzanie s palivom vyžaduje opatrné a obozretné správanie. Bezpodmienečne dodržiavajte bezpečnostné pokyny!!

Tankujte iba pri vypnutom motore!!

- Dôkladne vyčistite oblasť okolo plniacich plôch.
- Odskrutkujte uzáver palivovej nádrže a palivovú zmes plňte až po spodnú hranu plniaceho hrudla. Nepreplňte nádržku a ak je to možné, používajte sitko.
- Pri tankovaní budte opatrní: Nevylievajte palivovú zmes ani olej.
- Pevne zaskrutkujte späť uzáver nádrže.

9. Plnenie postreku



Pri manipulácii s postrekovacími prostriedkami je nevyhnutné bezpodmienečne dodržiavať bezpečnostné predpisy uvedené v tomto návode na použitie (najmä v oddiele 4.6) a v pokynoch výrobcu postrekovacieho prostriedku..

Množstvo postrekovej látky:

Pripravte rozprašovacie činidlo podľa pokynov výrobcu rozprašovacieho prostriedku.

Vyberte si množstvo podľa skutočnej potreby.

Príprava postrekových prostriedkov::

Postrekové prostriedky používajte iba vonku, nikdy v obývacích izbách, stajniach alebo skladovacích priestoroch na jedlo a krmivo. Nikdy nemiešajte postrek priamo v rozprašovacej nádrži.

Práškové prostriedky:

- Postrek vložte do samostatnej nádoby, nie do nádrže na postrek!
- Dobre premiešajte - až potom nalejte do rozprašovacej nádrže.

Tekuté prostriedky:

- Naplňte rozprašovaciu nádrž 1/4 čistou vodou.
- Rozprašovací prostriedok vopred zmiešajte v samostatnej nádobe podľa pokynov výrobcu rozprašovacieho prostriedku s čistou vodou.

- Do nádrže na postrek pridajte pred zmiešaný postrek.
- Podľa výrobcu postrekového prostriedku naplňte príslušné množstvo vody.

Ak používate postrekové prostriedky vyrobené z rastlinných prípravkov, uistite sa, že tekutina je pred naplnením prefiltrovaná.

Pri plnení zariadenia vždy používajte sitový lievik integrovaný v otvore nádrže a dohliadajte na proces plnenia po celú dobu.

Veľkosť ôk lievika sitka je 0,55 mm. Pri výmene používajte iba originálny lievik, objednávacie číslo: 13279, s normálnou veľkosťou ôk.

Musí sa zabrániť priamemu spojeniu medzi plniacou hadicou a obsahom nádrže na postrekovací prostriedok..

Na zadnej strane postrekovej nádrže sú značky pre objem náplne. Naplňte nádrž na menovitý objem (maximálne množstvo)

Typ 452-01 → 10 l, Typ 452-02 → 13 l).

Musí sa vylúčiť pretečeniu nádrže na postrekovacie prostriedky, kontaminácií verejných vód, dažďové a spaškové kanály.

Rozliatý postrek okamžite utrite.

POZOR:

Do nádrže na postrekovacie prostriedky nikdy nelejte rôzne postrekovacie prostriedky. Pri výmene postrekovacieho prostriedku dôkladne vyčistite nádrž z postrekovacieho prostriedku a všetky časti nesúce postrekovací prostriedok a opláchnite ich veľkým množstvom čistej vody. Na čistenie odporúčame čistič na ochranu rastlín SOLO (500 ml dávkovacia fľaša, objednávacie číslo: 49600).

Nikdy nepoužívajte agresívne, kyslé alebo čistiace prostriedky na báze rozpúšťadiel (napr. benzín).


10. Motor štartovať / Motor vypnúť



- Pred začiatkom práce a pred naštartovaním motora skontrolujte, či motor postrekovača správne pracuje a je v súlade s predpismi (skontrolujte plyn, skratový spínač, ochranné zariadenie, ramenný popruh a únik paliva).
- Pred začiatkom práce a pri práci musí obsluha zaujať stabilnú a bezpečnú polohu tela.

- Na spustenie motorového postrekovača zmeňte miesto najmenej 3 m od miesta tankovania.
- Stop- spínač prepnite do prevádzkovej polohy „I“ a zatvorte uzatvárací ventil, akcelerátor úplne vynulujte.

Štartovanie so studeným motorom:



Zatvorte klapku sýtiča s pákou sýtiča (10).

- Niekoľkokrát stlačte primer (11), až kým nebude v plastovom balóniku viditeľné palivo.
- Prístroj podržte ľavou rukou na veku nádoby (obr. 1, poz. 1). Pravou rukou pomaly vytiahnite rukoväť štartéra (obr. 1, položka 7) k prvému odporu a potom rýchlo a rázne potiahnite, kým sa zariadenie počuteľne nespustí (zapáli) na krátku dobu.

Keď sa motor „pokúša“ naštartovať (zapáli sa), klapka štartéra je v strednej polohe. Nastavte (čiastočne otvorené) a ak je to potrebné, zopakujte začiatočný proces. Ak je okolitá teplota veľmi nízka, nechajte motor nakrátko zohriatie s klapkou štartéra v strednej polohe (čiastočne otvorenou).

Hned ako motor beží, dajte klapku štartéra do otvorennej polohy.

Štartovanie s teplým motorom: alebo po krátkej prestávke.

Ked' je klapka štartéra v otvorennej polohe, naštartujte motor.

Zastavte motor


- Páčku plynu dajte úplne dozadu.
- Po dlhom používaní nechajte rosič pri voľnobehu trochu vychladnúť..
- Spínač zastavenia prepnite do polohy „stop“.

11. Pracovné inštrukcie



11.1 Zahmlievanie

Fig. 7



Otvorený dôrazový kohútik:

Posuňte páku do polohy "1"

Zatvorte uzavárací ventil:

Posuňte páku horizontálne do polohy „O“.

Pri zatváraní pomaly vráťte páčku proti pred pnutiu tlačnej pružiny do polohy „O“. Nespúšťajte späť!

Poznámka:

Na cielené ošetrenie napr. samostatné rastliny alebo malé plochy je možné vykonať stlačením tlačidla páky do polohy 2 (rozprašovací moment postreku / Spotspraying).


Aplikačná dávka je regulovaná pomocou zodpovedajúcej polohe dávkovacieho puzdra. Ak je postrek smerovaný hlavne nahor (vysoké stromy), odporúčame vám použiť ako príslušenstvo čerpadlo na kvapalinu (obj. č. 49117)

Hodnotová tabuľka

Dávkovanie	A	B	A	B
	l/min	l/min	l/min	l/min
Pozícia 1	0,60	0,15	0,55	0,50
Pozícia 2	1,15	0,25	1,20	1,20
Pozícia 3	2,25	0,40	2,30	2,10
Pozícia 4	3,00	0,45	3,05	3,00

So širokou tryskou (7) a širokou tryskovou mriežkou (7a).

(Fig.-obrázok 9)



Poznámka: Pri používaní čerpadla na kvapalinu musí byť nainštalované špeciálne dávkovacie teleso, ktoré je súčasťou súpravy príslušenstva kvapalinového čerpadla.



Pozor: Pri použíti čerpadla na kvapalinu je nutné dbať na to, aby sa zabezpečilo, že v nádobe na kvapalinu je vždy dostatok tekutiny. Ak čerpadlo na kvapalinu beží na sucho, môže sa poškodiť.

11.2 Stiekanie


- Pri striekaní postupujte mimoriadne opatrne.
- Pri nanášaní, používaní postrekovacieho prostriedku sa musia priať vhodné opatrenia a postupy, aby sa zabezpečilo neúmyselné vypúšťanie do iných oblastí aby sa minimalizovalo únikom.
- Nepoužívajte zariadenie vo vetre ani v daždi, aby ste zabránili úniku do okolia.
- Pred začiatkom práce skontrolujte smer vetra a zvoľte smer rozprášovania od vetra.
- Najlepšie je striekať ráno alebo večer, pretože je väčšinou bezvetrie.
- Postrekujte iba to, čo je skutočne potrebné liečiť.
- Nestriekajte na ľudí, zvieratá, do otvorených dverí a okien, na autá ani nič iné, čo by sa mohlo postrekovaním poškodiť alebo zraniť.

Striekanie:

Priblížte sa k objektu pri voľnobehu, chodte na plný plyn a potom otvorte podávač postreku.

Tryska so širokým rozsahom (7):

Fig. 9



Pri striekaní plôch a stromov sa zvyčajne odporúča pripojiť širokú trysku (7) k štandardnej červenej tryske (4).

Tým sa dosiahne dlhší rozsah a rovnomernejšie kvapky. Široká tryska sa nasúva na štandardnú trysku, až kým pätku nezacvakne na svoje miesto.

V tesných kultúrach a na ďalšie ošetrenie sa odporúča umiestniť širokú dýzu mriežky (7a) na dýzu so širokou dýzou (7)..

V dôsledku toho je rozprašovací prúd tlmený a rozširovaný; Týmto sa zabráni akémukoľvek poškodeniu listov..

11.3 Zostávajúce množstvo postreku

Akonáhle sa pri striekaní v správnej pozícii dávkovacieho telesa nerozstrekne žiadna tekutina alebo sa vo vstupnej hadici vytvoria vzduchové bubliny, zariadenie musí byť vypnuté.

Nádrž je temer prázdna a obsahuje ešte zvyškové množstvo menej ako 100 ml.

Ak nechcete znova naplniť ďalšiu postrekovaciu látku a nechcete dostriekať, toto zvyšné množstvo sa musí nariediť 2 litrami vody a aplikovať na ošetrenú plochu.

11.4 Kontrola objemu postreku

Minimálne na začiatku každej postrekovej sezóny skontrolujte, či prietok zariadenia (l / min) stále zodpovedá hodnote v tabuľke.

„Sprievodná tabuľka hodnôt“ zodpovedá (pozri tiež nižšie časť „Plán údržby“).

Za týmto účelom napľňte zariadenie vodou až po maximálnu značku vodou, uvedťte ho do prevádzky a striekajte presne jednu minútu pri maximálnom pracovnom tlaku.

Potom odmerajte množstvo vody, ktoré musíte naplniť po maximum.

Vaša nameraná hodnota je výkon zariadenia v l / min pri maximálnom pracovnom tlaku.

Nesmie sa odchyľovať o viac ako 10% od hodnoty uvedenej v tabuľke „Sprievodná tabuľka“. Ak je nameraná hodnota príliš nízka, môže to byť spôsobené usadeninami v dávkovacom telesse.

Vyčistite príslušné časti a kontrolu opakujte.

Ak je nameraná hodnota príliš vysoká, môže dôjsť k opotrebeniu alebo poškodeniu dávkovacieho telesa. V tom prípade vymeňte dávkovacie teleso za nové (obj. č. : 13008).

11.5 Vyprázdenie a vyčistenie

Pomocou vstupnej hadice úplne vyprázdnite nádrž do vhodného zberného obalu.

Motor musí byť vychladnutý.

Zariadenie umiestnite na stabilný vyvýšený povrch tak, aby postrek mohol prúdiť nadol do príslušnej zbernej nádoby.

Vytiahnite prívodnú hadicu z uzatváracieho ventilu do zbernej nádoby.

Ak je to potrebné, mierne nakloňte zariadenie tak, aby bola nádrž úplne vyprázdená.

Uistite sa, že postrek sa nepreleje cez zariadenie (najmä motor), ale prúdi priamo do vhodnej zbernej nádoby.

Fig. 10



Zvyšky postrekového materiálu riadne zlikvidujte na oficiálnych miestach zneškodnenia nebezpečného odpadu.


Každý deň po použití vyprázdnite nádobu rosiča a dobre ju vypláchnite vodou.

Postupujte podľa pokynov na čistenie uvedených v návode na použitie prípravku na ochranu rastlín.

Na čistenie odporúčame čistič na ochranu rastlín SOLO v 500 ml dávkovacej fľaši, objednávacie číslo: 49600.

Po vyčistení nechajte nádobu s rozprašovačom otvorenú vyschnúť..

Fig. 11



Lievik sitka v otvore nádrže, sitový filter ktorý je súčasťou sitka a všetky časti, ktoré sa občas dostanú do kontaktu s postrekom, vyčistite vodou a mäkkou kefkou.

12. Údržba a starostlivosť



Čistenie, údržbu a opravy vykonávajte iba pri vypnutom motore - odpojte konektor zapáľovacej sviečky.

Výnimky: voľnobež nastavenie

Údržbárske práce iné ako tie, ktoré sú uvedené v tomto návode na použitie, smie vykonávať iba autorizovaný servis SOLO. Môžu sa používať iba originálne náhradné diely.

Na motore postrekovača nevykonávajte žiadne zmeny

- toto ohrozuje vašu vlastnú bezpečnosť.

Žiadna údržba alebo skladovanie v blízkosti otvoreného ohňa.

Pravidelne kontrolujte tesnosť uzáveru palivovej nádrže / ventiláciu. Používajte správne zapaľovacie sviečky. Kontrolujte poškodenie kábla zapaľovania.

Po dobe zábehu približne 5 prevádzkových hodín je potrebné kontrolovať tesnosť všetkých prístupných skrutiek a matíc a v prípade potreby ich dotiahnuť.

Nepoužívajte motorový rosič s poškodeným alebo demontovaným tlmičom (nebezpečenstvo požiaru, poškodenie sluchu). Nedotýkajte sa horúcich tlmičov.

12.1 Sviečka

Zapaľovacia sviečka (tepelná hodnota 200) je napr. k dispozícii pod týmito názvami:

BOSCH WSR6F

Správny rozstup elektród je 0,5 mm.



Pozor: Zapaľovaciu sviečku pravidelne kontrolujte každých 50 prevádzkových hodín. Ak sú elektródy zlé, opotrebované, musia sa vymeniť.

12.2 Vzduchový filter ochrana

Vzduchový filter zadržiava nečistoty nasávané spaľovacím vzduchom a tým znižuje opotrebovanie motora.

Pravidelná údržba predlžuje životnosť vášho zariadenia.

Znečistené vzduchové filtre majú za následok zníženie výkonu motora. Zvyšujú spotrebú paliva a tým aj znečistujúce látky vo výfukových plynach. Štart je tiež sťažený.

V prípade ľahkého znečistenia alebo denne: vyklepte alebo vyfúknite vzduchový filter.

V prípade silného znečistenia alebo týždenne:

Vyčistite vzduchový filter alebo vymeňte poškodený vzduchový filter..

Čistenie vzduchového filtra:

Pred otvorením krytu vzduchového filtra zavorte klapku štartéra takže sa žiadne nečistoty nedostanú do karburátora.




Fig. 12

Ak chcete otvoriť kryt vzduchového filtra, stlačte čiernu svorku a otvorte kryt smerom nadol..




Fig. 13

Vyberte penový filter.

Pri celodennom používaní sa musí vzduchový filter čistiť každý deň. Pri väčšom znečistení prachom zodpovedajúcim spôsobom častejšie. Ak je filter silne znečistený, môžete ho vyčistiť v nehorľavej čistiacej kvapaline (teplá mydlová voda). Puzdro vzduchového filtra utrite suchou alebo iba mierne navlhčenou textíliou.

Skriňa a filter musia byť pred vložením filtra úplne suché. Za žiadnych okolností nepoužívajte **vlhký alebo mokrý penový filter!**

Počas inštalácie je potrebné venovať osobitnú pozornosť tomu, aby bol penový filter v správnej polohe.


Ak je materiál filtra poškodený, príslušné diely sa musia okamžite vymeniť.

Na škody spôsobené na motore v dôsledku neodbornej starostlivosti sa nedajú odvodiť žiadne nároky.

12.3 Nastavenie karburátora

Karburátor je v továrnii optimálne nastavený. V závislosti od miesta použitia (hory, níziny) môže byť potrebné upraviť nastavenie karburátora.

Fig. 14



Karburátor má 3 nastavovacie skrutky:

- skrutka voľnobežnej brzdy „T“
- ovládacia skrutka voľnobežnej zmesi „L“
- regulačná skrutka „H“ s plnou náplňou



Regulačné skrutky pre voľnobežnú zmes "L" a zmes pre plné zaťaženie "H" sa smie používať iba v autorizovanom odbornom servise.

Drobné úpravy voľnobežného plynu na priemernú voľnobežnú rýchlosť špecifikovanú v technických údajoch sa môžu vykonať pomocou skrutky voľnobežnej brzdy „T“ pomocou vhodného skrutkovača takto: obj. č. 0080537)

- Ak sú voľnobežné otáčky príliš vysoké, otáčajte skrutkou voľnobehu „T“ mierne proti smeru hodinových ručičiek..
- Ak sú voľnobežné otáčky príliš nízke (motor sa zastaví), otáčajte skrutkou „T“ na voľnobežné otáčky mierne v smere hodinových ručičiek, až kým motor nebeží plynulo.

Ak nie je možné dosiahnuť optimálne nastavenie karburátora opravou skrutky voľnobežnej brzdy „T“, nechajte karburátor optimálne nastaviť v autorizovanom odbornom servise.

12.4 Ukončenie práce, skladovanie a preprava

Palivová nádrž musí byť úplne prázdna, ak sa postrekovač skladuje dlhšiu dobu a aj pri preprave.

Ak sa postrekovač dlhšiu dobu nepoužíva (napr. v zime), postupujte takto:

- a) Postrekovač dôkladne vyčistite.
- b) Nechajte bežať motor s prázdnou palivovou nádržou, kým nie je karburátor prázdný a motor sa nezastaví (pretože sa benzín odparuje, zvyšný olej v zmesi by inak mohol upchať trysky karburátora).
- c) Odskrutkujte sviečku a napľňte cca 5 cm³ ochrany proti korózii alebo motorového oleja do otvoru pre valec cez otvor pre sviečky. Potom niekoľkokrát naštartujte motor a zapalovaciu sviečku zaskrutkujte späť.
- d) Aj keď je nádoba vyrobená z materiálu stabilizovaného proti UV žiareniu, odporúčame zariadenie uchovávať mimo priameho slnečného žiarenia.
- e) Pred opäťovným naštartovaním je vhodné odskrutkovať sviečku, niekoľkokrát naštartovať motor štartérom a vyčistiť zapalovaciu sviečku. Pri preprave vo vozidle musíte venovať osobitnú pozornosť zabezpečenej polohe zariadenia, aby nemohlo uniknúť žiadne palivo.

13. Plán údržby

Nasledujúce poznámky sa týkajú bežných prevádzkových podmienok.
Za zvláštnych podmienok, napr. zvlášť dlhé, denné pracovné hodiny,
musia byť stanovené intervaly údržby príslušne skrátené.

Pravidelne vykonávajte údržbárske práce. Ak nemôžete vykonať všetku
prácu sami, objednajte si v prípade potreby odborný servis. Majiteľ
zariadenia je zodpovedný aj za:

- Poškodenie spôsobené údržbou alebo opravami, ktoré neboli
vykonané správne alebo včas
 - Následné poškodenie - vrátane korózie - pri nesprávnom skladovaní

		pred každým začiatím práce	denne	týždenne	raz po 5 hodinách prevádzky	po 50 hodinách prevádzky	ak je to potrebné	Pred začiatím práce
karburátor	Skontrolujte nečinnosť	X						
	Nastaviť nečinnosť						X	
vzduchový filter	čistiť		X					X
	vymeniť						X	
zapaľovacia sviečka	Skontrolujte medzeru elektrónov a v prípade potreby vymeňte					X		X
	vymeniť						X	
palivová nádrž	čistiť					X	X	X
všetky dostupné skrutky (okrem nastavovacích skrutiek)	nasledovať				X		X X	
prevádzková rukoväť	funkčný test	X						
celý stroj	Kontrola vizuálneho stavu	X						
	čistiť						X X	
objem postrekú	vyskúšať							X
postreková nádrž	čistiť			X				
čistenie lievika v náplni nádrže	čistiť						X X	
dávkovač	čistiť						X X	
tesnosť všetkých častí zariadenia	vyskúšať	X						X

14. Špecifikácia

Motor-rosič		466
Motor		SOLO jednovákový -2-taktný motor
Kapacita	cm ³	66,5
Vŕtanie / zdvih	mm	46 / 40
Maximálny výkon motora (ISO 888893)	kW /	2,1 / 5750
Objem palivovej nádrže	l	1,4
Pomer palivovej zmesi s motorovým olejom: so SOLO Profi 2T-		1:50 (2%)
Karburátor		Membránový karburátor nezávislý od polohy so základným a integrovaným palivovým čerpadlom
Vzduchový filter		penový filter
Zapaľovanie		Elektronicky riadené magnetické zapaľovanie
Objem nádrže l	l	cca: 16
Menovitý objem (maximálny objem plnenia) l	l	14
Sito lievika s veľkosťou ôk mm		0,55
Zostávajúce množstvo, ktoré už zariadenie nedodáva správne ml		< 100
Výkon vzduchu max. * Prietok vzduchu	m ³ /h	1400
Hmotnosť (pripravená na prevádzku bez objemu nádrže s objemom	m _{total}	kg
		10,1
		25,1
Rozmery výška / šírka / hĺbka bez rozprašovacej trubice	mm	730 / 510 / 330
Maximálne otáčky motora a ventilátora pri prevádzkových otáčkach	U/min	6700 ± 200
Priemerné voľnoběžné otáčky	U/min	2800 ± 200
Hladina akustického tlaku L ^{1,2} L _{Peq} (EN ISO 22868)	dB(A)	96
Hladina akustického výkonu ^{1,2} L _{Weq} (EN ISO 22868)	dB(A)	110
Zrýchlenie vibrácií ^{1,3} a _{hv,eq} (EN ISO 22867) pravá rukoväť	m/s ²	≤ 2,5

1 Pri určovaní vyššie uvedenej hodnoty zrýchlenia vibrácií a zvuku boli zvážené pre rôzne prevádzkové podmienky v súlade s platnou normou.

2 podľa smernice ES 2006/42 / ES: 2,5 dB (A)

3 podľa smernice ES 2006/42 / ES: 2 m / s2

* bez striekacej trubice